

インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 3月 11日

## 道路舗装修繕工事により一般車両の快適な走行

一般県道 土浦・坂東線 ( 常総市 大輪町 )

↓位置図



ビフォー 一般県道土浦・坂東線の路面が多くの通行車両により、変形、ひび割れが多くみられるようになった。

雨天時、路面の水たまりにより、歩行者に飛散したり、車両のスリップ事故の危険性があった。

アフター 路面の変形、ひび割れが無くなり、通行車両の走行がスムーズになった。

雨天時、路面に水たまりか、できなくなった。

↓施工前



⇒

↓施工後

