

原子力機構 原研 核融合中性子源施設（FNS）における 火災について（速報）

平成21年3月11日
生活環境部原子力安全対策課

1 発生日時

平成21年3月11日（水） 16時55分頃

2 発生場所

（独）日本原子力研究開発機構東海研究開発センター
原子力科学研究所核融合中性子源施設（FNS）（管理区域外）

3 状況

- （1） 本日16時55分頃、核融合中性子源施設建屋制御室のケーブルのプラグから青白い炎が出ていることを発見した。
ただちにコンセントを抜き、炎及び発煙は収まった。
東海村消防本部により、17時11分に鎮火が確認された。
- （2） 放射性物質の漏えい； なし
- （3） 環境への影響； なし
- （4） 人の汚染・被ばく； なし
- （5） 原因； 調査中

別添（独）日本原子力研究開発機構配置図

(独) 原子力研究開発機構配置図

