

資料提供

令和5年2月13日（月）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当； 山口
内 線； 2915
外線直通； 029-301-2916

核物質管理センター開発試験棟における延長コードコンセントの
焦げ跡の確認について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時

令和5年2月13日（月） 13時05分頃
県への第一報 14時02分

2 発災場所

（公財）核物質管理センター東海保障措置センター
開発試験棟 安全管理室 （非管理区域）

3 状 況


（1）

- ・ 本日（2/13）13時05分頃、核物質管理センター東海保障措置センターの開発試験棟安全管理室（非管理区域）において、電気ストーブに給電していた延長コードコンセントに焦げ跡を確認した。
- ・ その後、核物質管理センターは13時28分、公設消防へ通報し、13時57分、公設消防により火災であると判断された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当いたします。

- （2） 放射性物質の漏えい； なし
- （3） 環 境 へ の 影 響； なし
- （4） 人 の 汚 染 ・ 被 ば く； なし

【添付資料】

核物質管理センター 施設配置図



核物質管理センター 施設配置図