

(株) ジェー・シー・オー 総合排水処理棟における 火災に係る立入調査結果について

令和6年10月23日
防災・危機管理部原子力安全対策課

令和6年10月23日に(株)ジェー・シー・オーの総合排水処理棟において火災が発生したことについて、県は、同日、東海村とともに、下記のとおり立入調査を実施しました。

1 実施日時

令和6年10月23日(水) 15時00分～16時30分

2 実施者

県、東海村

3 立入調査結果

以下のことについて、聞き取り及び現場調査で確認した。また、火災により燃焼した金属製の部品及び紙ウエスの現物を確認した。

○ 環境影響

- ・ 火災発生前後におけるモニタリングポスト等の値に異常がなく、周辺環境への影響は認められない。

○ 施設等への影響

- ・ 火災は、廃棄物の分別作業においてグラインダーによる切断作業により発生した火花が、分別中の金属製の部品に付着した油(もしくは油を落とすための有機溶剤)及び紙ウエスに着火して生じたものであり、施設の安全管理上の影響はない。
- ・ なお、本火災事象は、初期消火により消火されており、周辺の設備、建屋への影響は確認されていない。

○ 現在の措置状況

- ・ 火災が生じた作業は、中断されている。

4 要請事項

立入調査後、以下のとおり要請を行った。

- ・ 早急に原因究明や再発防止対策の検討を進め、進捗について適宜報告すること。

5 今後の予定

原因調査や再発防止対策について事業者から引き続き報告を受け、必要に応じて立入調査等に対応状況を確認していく。