


インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 3月 15日

## 道路改良により安心安全な道路の整備

一般県道沼田下妻線 (下妻市高道祖地内)

↓位置図



- ビフォー
- ※道路幅員が狭いため大型トラックとのすれ違いが困難
  - ※道路歩道がないため、歩行者が危険にさらされていた
- アフター
- ※道路改良により安心安全な道路を整備した。
  - ※歩道を設けたため歩行者が安全に通行出来るようになった

↓施工前



↓施工後

