

インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 3月 21日

## 歩道の修繕工事により快適な歩道を整備

主要地方道 結城坂東線 ( 結城郡八千代町 )

↓位置図



ビフォー 歩道下部の流失によりに段差ができ、危険なため通行に障害があった。

歩道下部のコンクリート構造物の老朽化が見られていた。

アフター 軽量盛土工により、歩道下部の土圧も少なくなり良好な歩道の使用ができるようになった。

排水構造物(U字溝)もでき、雨水等の排水性もよくなっている。

↓施工前



↓施工後



⇒