

インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 3月 29日

排水横断BOXの補修により横断BOXの延命化

県道谷和原筑西線 (下妻市小野子)

↓位置図



ビフォー 横断BOX天井部剥離と鉄筋の錆と切断

BOX破損による道路陥没の恐れ

アフター 内部グラウト注入による補強

横断BOXの延命化

↓施工前



↓施工後



⇒