


インフラビフォーアフター 完成: 2024年 3月 29日

道路維持修繕工事により騒音・振動の解消

高崎坂東線 (常総市 国生)

↓位置図



ビフォー アスファルト舗装の経年劣化による、わだち・ひび・穴が生じて凸凹になり、騒音・振動の原因になっていた。

アフター 傷んだアスファルトの表面を削り、耐久性の高いアスファルト合材で舗装しなおし、重交通路等に適した耐久性の高い道路ができ、騒音・振動を軽減することができた。

↓施工前



↓施工後

