


インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 7月 9日

## 道路舗装修繕によりより良い道路

下妻常総線 ( 常総市 本豊田 )

↓位置図



ビフォー 本豊田地内の道路が老朽化によりひび割れ段差が目立つようになっていた。

アフター 路面打換えにより、より良い道路になった。

↓施工前



↓施工後



⇒