

インフラビフォーアフター 完成: 2024年 9月 13日

案内標識板更新 により 見やすく安全に

結城坂東線 (八千代町蒔田)

ビフォー 案内標識板が重機等の接触により破損している。
安全性に問題が生じてくる。

アフター 案内標識板を更新することにより、視認性が良くなった。
安全が確立された。

↓位置図



↓施工前



↓施工後



⇒