

【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

～令和5年9月台風第13号以降、管理上支障となる堆積土砂などの撤去状況～

○実施状況

県・市管理箇所のうち「**早急に対策が必要な箇所**」として確認された**34箇所**は、**5月末時点で全て完了**。

土砂の堆積や樹木の繁茂状況により「経過観察箇所※」は120箇所あるが、各管理者による定期的なパトロール・県・市による情報共有、緊急時の連絡体制の確認を行い、出水期に向けた警戒準備を整えたところ。

※今後、降雨に伴う堆積の状況変化など、必要に応じて対策を行う予定

※出水期間中であっても、河道内施工の必要がない箇所については、対策を実施

自治体名	早急に対策が必要な箇所	経過観察箇所		
		対策済み	対策未了	
茨城県	18	18	0	120
日立市	12	12	0	0
高萩市	2	2	0	0
北茨城市	2	2	0	0
計	34	34	0	120

【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

～令和5年9月台風第13号以降、管理上支障となる堆積土砂などの撤去状況～

○県における対応の判断基準

- ・早急に対策が必要な箇所 河道に3割程度の土砂が堆積している状態(図1)
- ・経過観察箇所 1～2割程度の堆積状況ではあるが、現地の状況により監視が必要とされる状態(図2)

例)

早急に対策が必要な箇所




図1

経過観察箇所




図2

【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

○自治体：茨城県

○河川名：二級河川 鮎川（日立市諏訪町地内）



【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

○自治体：茨城県

○河川名：二級河川 関根川（高萩市下手綱地内）



【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

○自治体：茨城県

○河川名：二級河川 江戸上川（北茨城市関南町神岡下地内）



【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

○自治体：日立市


○河川名：種殿川（日立市田尻町地内）



【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

○自治体：高萩市

○河川名：準用河川 竜子川 （高萩市大字下手綱地内）



【河川の土砂浚渫・樹木伐採】

○自治体：北茨城市

○河川名：準用河川 小木板谷（北茨城市関本町富士ヶ丘地内）

