

資料提供

**サイクル大洗高速炉安全性第3試験室付近の
屋外における火災発生について（速報）**

平成17年6月6日
生活環境部原子力安全対策課

1 発生日時

平成17年6月6日（月）午後4：33頃

2 発生場所

高速炉安全性第3試験室付近の屋外（管理区域外）


3 状況

(1) 高速炉安全性第3試験室付近の屋外において、同試験室の雨漏り補修工事の一環として外壁の洗浄を行う可搬型高圧洗浄機を使用していたところ、当該機器の内部から発火したため、消火器を使用して消火（午後4：36）。

※ 延焼面積；1m²未満


- (2) 大洗町消防本部により鎮火を確認（午後5：00）
- (3) 詳細原因等については、現在調査中。
- (4) 周辺環境への放射能の影響；なし。
- (5) 従事者に対する障害及び被ばくの状況；なし。

※ 本件の詳細については、サイクル大洗が19時00分から記者発表を実施する予定




サイクル機構大洗工学センター配置図

※ 本配置図は核物質防護上の観点から施設名称を明記せずに掲載しております。



防護器材配置図 高速炉安全性第3試験室（1階）



防護器材配置図 高速炉安全性第3試験室（2階）